

Mágneses tok iPhone 17-hez

Termék áttekintés

Anyaga: Nem sárgul, karcmentes
Mágnesek: N52 mágnesek, 2000-2300 gauss

Védelem: Belső légzsák sarok ütésálló kialakítás

Ezt az átlátszó tokot iPhone 17-hez úgy tervezték, hogy robusztus védelmet nyújtson, miközben megőrzi eszköze elegáns megjelenését. Erős N52 mágnesekkel rendelkezik és egy nem sárguló, karcolásmentes felülettel rendelkezik, hogy a tok újszerű megjelenést biztosítson.

Jellemzők

- Anti-Yellow: Megakadályozza a sárgulást az idő múlásával, tisztán tartva a tokot.
- Karcmentes: Megvédi a tokot a mindennapi karcolásoktól és karcolásoktól.
- N52 mágnesek: Erős mágneses erő (2000-2300 gauss) a biztonságos mágneses rögzítéshez.
- Ütésálló: Belső légzsák sarokkialakítás az ütések elnyelésére és eloszlatására.

Csomag tartalma

- 1 db átlátszó tok iPhone 17-hez

Telepítési útmutató

1. Készítse elő az eszközt:
 - Győződjön meg róla, hogy iPhone 17 tiszta, portól és törmeléktől mentes.
2. Helyezze be az iPhone 17-et:
 - Igazítsa az iPhone 17 tetejét a tok felső belső széléhez.
 - Finoman nyomja be a telefont a tokba, felülről

kezdve, majd lefelé haladva, amíg a helyére nem kattán.

3. Ellenőrizze az illeszkedést:
 - Győződjön meg arról, hogy a tok minden széle megfelelően illeszkedik az iPhone 17-hez.
 - Ellenőrizze, hogy a gombok, portok és kamerakivágások megfelelően vannak-e elhelyezve, és megfelelően működnek-e.

Használati tippek

- A tok tisztítása:
 - Használjon puha, nedves ruhát a tok tisztításához. Kerülje az erős vegyszerek vagy dörzsölő anyagok használatát.
 - Rendszeresen távolítsa el a tokot, hogy megtisztítsa mind a tokot, mind az iPhone 17-et a por felhalmozódásának elkerülése érdekében.
- A tiszta megjelenés megőrzése:
 - Tartsa távol a tokot hosszú ideig a közvetlen napfénytől, hogy elkerülje az elszíneződést.
 - Kerülje a festékekkel és színes anyagokkal való érintkezést, amelyek beszennyezhetik a tokot.

Biztonsági információk

- Ne szedje szét: Ne kísérelje meg szétszedni vagy módosítani a tokot. Ez veszélyeztetheti a védő tulajdonságait.
- Kerülje az extrém hőmérsékleteket: Ne tegye ki a tokot extrém hőnek vagy hidegnek, mert ez befolyásolhatja az anyag tulajdonságait.

- Megfelelő kezelés: Mindig tiszta kézzel kezelje a tokot, hogy megőrizze az átlátszóságát és tisztaságát.